

Druhým samoobsluženým zařízením pro příjem doporučených zásilek, který vyvinula a zprovoznila Provozní laboratoř spojů Ředitelství spojů v Žilině, bylo zařízení **umístěné na poště 017 01 POVÁŽSKÁ BYSTRICA 1.**

Dne 23. 6. 1981 byly pořízeny zkušební otisky **AUTOMATu č. 2. Toto datum bylo bezprostředně před zahájením jeho zkušebního provozu pro veřejnost. Počítadlo bylo natočeno pro první přijatý doporučený dopis na číslo 5000.**


Zkušební otisky s různými zkušebními čísly doporučených zásilek



Zkušební otisk Automatu č. 2 po skončení jeho provozu

Při podání 304. dopisu (č. 5304) došlo k mechanické závadě, při které na otisku na dopise přeskočila číslice "5" v řádu tisícovek na číslici "6". Číslice byly patrně od některého následujícího čísla v řádu tisícovek ve všech třech otiscích (dopis + dva podací lístky) srovnány na "6" a provoz byl pak číslem "6312" ukončen.

Závěrečné zkušební otisky mají tedy čísla 6313 výše.



Porucha mechanismu

Porucha mechanismu v posunu pořadového čísla v řádu jednotek a desítek byla opravena ručně zaměstnancem pošty



Neotištění R - vzorce

Na podací lístek nebyl otištěn R- vzorec s pořadovým číslem zásilky. Otisk byl nahrazen rukopisným záznamem doplněným denním razítkem pošty.





Sumarizace (horní celistvost níže)

Automat č. 2 pro příjem doporučených zásilek byl na poště Povážská Bystrica 2 uveden do provozu 23. 6. 1981 - pořadové číslo na pořátku bylo 5 001. Celkem bylo podáno a vyplaceno 312 zásilek.

Závada v číslování (dolní celistvost níže)

Závada v číslování zásilky a podacího lístku v řádu tisícovek



Automat č.